



## Hochstromkontakte für Kabelanwendungen

| Bezeichnung |                             | Strom<br>(A)         | Artikelnummer                                                        |                                                                      |
|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| D-Sub       | Anforderungsstufen          |                      | Anforderungsstufe<br>3                                               | S4 <sup>1)</sup>                                                     |
|             |                             |                      |                                                                      |                                                                      |
|             | Einlötversion               |                      |                                                                      |                                                                      |
|             | Messerkontakte              | 10<br>20<br>30<br>40 | 09 69 281 7420<br>09 69 281 7421<br>09 69 281 7422<br>09 69 281 7423 | 09 69 281 5420<br>09 69 281 5421<br>09 69 281 5422<br>09 69 281 5423 |
|             | <b>Kurze</b> Messerkontakte | 20<br>40             | 09 69 281 7821<br>09 69 281 7823                                     | 09 69 281 5821<br>09 69 281 5823                                     |
|             | Federkontakte               | 10<br>20<br>30<br>40 | 09 69 181 7420<br>09 69 181 7421<br>09 69 181 7422<br>09 69 181 7423 | 09 69 181 5420<br>09 69 181 5421<br>09 69 181 5422<br>09 69 181 5423 |
|             | <b>Kurze</b> Federkontakte  | 20<br>40             | 09 69 181 7821<br>09 69 181 7823                                     | 09 69 181 5821<br>09 69 181 5823                                     |
|             | Crimpversion <sup>2)</sup>  |                      |                                                                      |                                                                      |
|             | Messerkontakte              | 10<br>20<br>30<br>40 | 09 69 282 7420<br>09 69 282 7421<br>09 69 282 7422<br>09 69 282 7423 | 09 69 282 5420<br>09 69 282 5421<br>09 69 282 5422<br>09 69 282 5423 |
|             | <b>Kurze</b> Messerkontakte | 20<br>40             | 09 69 282 7821<br>09 69 282 7823                                     | 09 69 282 5821<br>09 69 282 5823                                     |
|             | Federkontakte               | 10<br>20<br>30<br>40 | 09 69 182 7420<br>09 69 182 7421<br>09 69 182 7422<br>09 69 182 7423 | 09 69 182 5420<br>09 69 182 5421<br>09 69 182 5422<br>09 69 182 5423 |
|             | <b>Kurze</b> Federkontakte  | 20<br>40             | 09 69 182 7821<br>09 69 182 7823                                     | 09 69 182 5821<br>09 69 182 5823                                     |

<sup>1)</sup> S4 = 0,76 µm Au oder entsprechend PdNi

<sup>2)</sup> Werkzeuge siehe Kapitel 20